

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	MATRICULA	DATA	TERMINAL	
ISMAEL DE ARAÚJO MAIA	92.233-1	21/06/2021	PLANALTINA	
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Vaso sanitário	Com Problema	19	2	ANEXO 01
Vaso sanitário (Válvula de Descarga)	Sem Problema	19	0	
Lavatório	Com Problema	19	1	ANEXO 02
Lavatório (Sifão)	Com Problema	19	1	ANEXO 02
Lavatório (Válvula)	Com Problema	19	1	ANEXO 02
Mictório	Sem Problema	11	0	
Mictório (Válvula)	Sem Problema	11	0	
Caixa d'água	Sem Problema	4	0	
Caixa d'água (Tampa)	Sem Problema	4	0	
Caixa d'água (Bóia)	Sem Problema	4	0	
Bomba d'água		0	0	
Esgoto (Fossa/Sumidouro)		0	0	
Esgoto (Caixas)	Sem Problema	49	0	
Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução)		8	0	
Águas pluviais (Substituição)		0	0	
Águas pluviais (Vazamento)		0	0	
Águas pluviais (Outros)		0	0	
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais		0	0	não há individualização de hidrômetros
Torneiras Banheiro	Sem Problema	19	0	
Torneiras Copa	Sem Problema	1	0	
Torneiras Tanque	Sem Problema	1	0	
Tanques	Sem Problema	1	0	
Tanques (Válvula)	Sem Problema	1	0	
Tanques (Sifão)	Sem Problema	1	0	
Bebedouros	Sem Problema	2	0	
Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede)		0	0	
SERVIÇOS ELÉTRICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Lâmpadas	Com Problema	60	5	ANEXO 03
Reatores	Com Problema	60	1	ANEXO 04
Circuitos (Disjuntores)	Sem Problema	21	0	
Tomadas	Sem Problema	18	0	
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais	Sem Problema	4	0	
Tomadas de rede	Sem Problema	2	0	
Ar condicionado (Tomada específica)		0	0	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Ar condicionado (Aparelho)		0	0	
Pilares	Sem Problema	70	0	
Extintores (Água)		0	0	
Extintores (Pó Químico)		34		
Extintores (CO2)		0	0	
Esquadrias		0	0	
Divisórias	Com Problema	0	1	ANEXO 05
Vidros	Sem Problema	34	2	ANEXO 06
Batedores de roda	Sem Problema	19	0	
Forro de gesso		0	0	
Cobertura (Rufos)		0	0	
Cobertura (Telhas)	Sem Problema	0	0	
Cobertura (Calhas)	Sem Problema	4	0	
Piso Plataforma	Sem Problema	0	0	
Piso Interno	Com Problema	0	1	ANEXO 08
Rodapés	Sem Problema	0	0	
Pastilhas	Sem Problema	0	0	
Revestimento Interno de Parede (Cerâmica)	Sem Problema	0	0	
Pintura Interna	Sem Problema	0	0	
Pintura Externa	Sem Problema	0	1	ANEXO 07
Prevenção e combate a incêndio (Extintor)	Sem Problema	5	0	
Prevenção e combate a incêndio (Registro)	Com Problema	5	1	ANEXO 09
Prevenção e combate a incêndio (Mangueira)	Sem Problema	5	1	ANEXO 09
Prevenção e combate a incêndio (Outros)		0	0	
Proteção contra descargas atmosféricas	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Calçada	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Meio fio	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Ônibus	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box)	Com Problema	0	1	ANEXO 10
Acessibilidade (Rampas)	Sem Problema	0	0	
Acessibilidade (Piso Tátil)	Sem Problema	0	0	
Sinalização Vertical (Indicação de linhas)	Sem Problema	0	0	
Lixeiras	Sem Problema	0	0	
Estrutura metálica	Sem Problema	0	0	
Laje	Sem Problema	0	0	
Bancadas	Sem Problema	2	0	
Grades	Sem Problema	0	0	
Paraciclôs	Sem Problema	4	0	
Armários e estantes	Sem Problema	5	0	
Portas	Com Problema	28	2	ANEXO 11
Container de lixo (área reservada)	Sem Problema	4	0	
Tampas para esgoto	Sem Problema	14	0	
OUTROS ITENS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Lâmpadas das salas e banheiros	Sem Problema	39	0	Lâmpadas tubulares de 20w e 40w

RELATORIO SITUACIONAL DO TERMINAL RODOVIARIO DE PLANALTINA

- Anexo 01 – vaso sanitário



Há necessidade de reparos nos vasos sanitários de dois boxes nos banheiros.

- Anexo 02 – lavatórios



- Anexo 03 – lâmpadas




Há necessidade de substituição de 05 lâmpadas.

- Anexo 04 – reatores



Conforme imagem, um reator caiu causando danos a um veículo que se encontrava estacionado abaixo.

- Anexo 05 – divisórias





- Anexo 06 – vidros



- Anexo 07 – pintura externa



- Anexo 08 – piso interno




- Anexo 09 – prevenção e combate a incendio



- Anexo 10 – sinalização horizontal (pintura faixa/Box)



- Anexo 11 – portas



Há necessidade de substituição da porta da sala onde ficam os medidores de energia pois a mesma, conforme imagem, já sofreu tentativa de arrombamento.

A porta de um dos banheiros necessita de substituição.

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	MATRICULA	DATA	TERMINAL	
DARISMAR XAVIER DOS SANTOS	271569-4	24/06/2021	TERMINAL RODOVIÁRIO DE TAGUATINGA L NORTE	
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Vaso sanitário	Com Problema	12	2	PRECISA TROCAR
Vaso sanitário (Válvula de Descarga)	Com Problema	12	4	
Lavatório	Sem Problema	10	0	
Lavatório (Sifão)	Com Problema	10	2	
Lavatório (Válvula)		0	0	
Mictório	Com Problema	3	1	
Mictório (Válvula)	Com Problema	3	3	
Caixa d'água		0	0	
Caixa d'água (Tampa)		0	0	
Caixa d'água (Boia)	Com Problema	3	3	
Bomba d'água	Com Problema	1	1	
Esgoto (Fossa/Sumidouro)	Com Problema	4	4	PRECISAMOS DE UMA SOLUÇÃO URGENTE, DEPOIS DE ESVASIADA NÃO DURA UMA SEMANA PRA ENCHER
Esgoto (Caixas)	Com Problema	3	3	PRECISA DE MANUTENÇÃO
Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução)	Com Problema	7	7	PRECISA DE LIMPEZA
Águas pluviais (Substituição)	Com Problema	7	1	PRECISA DE MAIS UMA
Águas pluviais (Vazamento)	Sem Problema	0	0	
Águas pluviais (Outros)	Com Problema	6	6	QUANDO CHOVE A AGUA VAI PRA DENTRO DA RODOVIARIA
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais	Com Problema	15	15	MANUTENÇÃO
Torneiras Banheiro	Com Problema	11	10	TROCA
Torneiras Copa	Sem Problema	2	0	
Torneiras Tanque		0	0	
Tanques		0	0	
Tanques (Válvula)		0	0	
Tanques (Sifão)	Com Problema	1	1	PRECISA FAZER UMA NOVA ENCANACÃO OBS: NA COPA
Bebedouros		0	0	
Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede)		0	0	
SERVIÇOS ELÉTRICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Lâmpadas	Com Problema	107	25	
Reatores	Com Problema	35	35	TROCAR
Circuitos (Disjuntores)	Sem Problema	4	0	
Tomadas	Com Problema	34	10	TROCAR
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais	Sem Problema	24	0	
Tomadas de rede		0	0	
Ar condicionado (Tomada específica)		0	0	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Ar condicionado (Aparelho)		0	0	
Pilares		14	14	PINTURA
Extintores (Água)		0	0	
Extintores (Pó Químico)		0	0	
Extintores (CO2)		0	0	
Esquadrias		0	0	
Divisórias		0	0	
Vidros	Com Problema	122	3	
Batedores de roda		0	0	
Forro de gesso	Sem Problema	3	0	
Cobertura (Rufos)		0	0	
Cobertura (Telhas)	Com Problema	0	0	MUITA GOTEIRA EM UMA BOA PARTE
Cobertura (Calhas)	Com Problema	0	0	MUITA GOTEIRA EM UMA BOA PARTE
Piso Plataforma	Sem Problema	0	0	
Piso Interno	Sem Problema	0	0	
Rodapés	Sem Problema	0	0	
Pastilhas		0	0	
Revestimento Interno de Parede (Cerâmica)	Sem Problema	6	0	
Pintura Interna		0	0	
Pintura Externa		0	0	
Prevenção e combate a incêndio (Extintor)	Com Problema	3	9	FALTA 6
Prevenção e combate a incêndio (Registro)	Com Problema	5	2	
Prevenção e combate a incêndio (Mangueira)	Sem Problema	0	0	
Prevenção e combate a incêndio (Outros)	Com Problema	4	4	
Proteção contra descargas atmosféricas		0	0	
Pavimentação - Calçada		0	0	
Pavimentação - Meio fio	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Ônibus	Com Problema	0	0	
Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box)	Com Problema	0	0	
Acessibilidade (Rampas)	Com Problema	4	0	
Acessibilidade (Piso Tátil)	Com Problema		0	
Sinalização Vertical (Indicação de linhas)	Com Problema	10	2	
Lixeiras	Com Problema	4	4	
Estrutura metálica		0	0	
Laje		0	0	
Bancadas		0	0	
Grades		0	0	
Paraciclôs		0	0	
Armários e estantes	Com Problema	0	23	
Portas	Com Problema	12	8	PRECISAM SER TROCADAS (BOX BANHEIRS)
Container de lixo (área reservada)	Sem Problema	4	0	
Tampas para esgoto	Com Problema	3	2	
OUTROS ITENS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
ENCANAÇÃO	Com Problema	1	1	FAZER UMA NOVA ENCANACÃO E TROCAR O CIFÃO DA COPA

TERMINAL L NORTE



SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR NO PISO E REPOSIÇÃO DO EXTINTOR

TERMINAL L NORTE



ALARME DE INCÊNDIO NÃO FUNCIONA

TERMINAL L NORTE



ARRUMAR A LAMPADA DE EMERGÊNCIA

TERMINAL L NORTE



NOVAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO.

TERMINAL L NORTE



CONSERTAR A PLACA DE NUMERAÇÃO DOS BOX

TERMINAL L NORTE




REATOR EXPOSTO.

TERMINAL L NORTE



TROCAR A FECHADURA DO WC PERMISSIONÁRIOS FEMENINO

TERMINAL L NORTE



TROCAR A FECHADURAS DOS BANHEIROS DE P.C.D..
MASCULINO E FEMININO.

TERMINAL L NORTE



PORTAS DOS BOX ENFERRUJADAS.

RISCO DE TÉTANO.


BANHEIRO FEMININO E MASCULINO.

TERMINAL L NORTE



TROCAR O MIOLO DO BANHEIRO PNE FEMININO

TERMINAL L NORTE



PROVIDENCIAR COM URGÊNCIA, ENTUPIR AS FOSSAS ANTIGAS

TERMINAL L NORTE



FOSSAS ATUAL DEPOIS DE ESVAZIADAS NÃO DURA 15 DIAS PRA ENCHER NOVAMENTE

TERMINAL L NORTE



SUBSTITUIR AS 2 TAMPAS DAS BOCAS DE LOBOS

TERMINAL L NORTE



TAMPAR BURACO DA SALA DO ENCARREGADO

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
RESPONSÁVEL TÉCNICO		MATRICULA	DATA	TERMINAL
ISMAEL DE ARAÚJO MAIA		92.233-1	21/06/2021	TERMINAL SOBRADINHO CENTRO
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Vaso sanitário	Sem Problema	25	0	
Vaso sanitário (Válvula de Descarga)	Sem Problema	25	0	
Lavatório	Sem Problema	25	0	
Lavatório (Sifão)	Sem Problema	25	0	
Lavatório (Válvula)	Sem Problema	25	0	
Mictório	Sem Problema	8	0	
Mictório (Válvula)	Sem Problema	8	0	
Caixa d'água	Sem Problema	27	0	
Caixa d'água (Tampa)	Sem Problema	27	0	
Caixa d'água (Bóia)	Sem Problema	27	0	
Bomba d'água	Sem Problema	1	0	
Esgoto (Fossa/Sumidouro)		0	0	
Esgoto (Caixas)	Sem Problema	28	0	
Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução)	Sem Problema	0	0	
Águas pluviais (Substituição)	Sem Problema	0	0	
Águas pluviais (Vazamento)	Sem Problema	0	0	
Águas pluviais (Outros)		0	0	
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais	Sem Problema	0	0	TODOS
Torneiras Banheiro	Com Problema	33	2	ANEXO 01
Torneiras Copa		0	0	
Torneiras Tanque		0	0	
Tanques		0	0	
Tanques (Válvula)		0	0	
Tanques (Sifão)		0	0	
Bebedouros		0	0	
Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede)		0	0	
SERVIÇOS ELÉTRICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Lâmpadas	Sem Problema	76	0	
Reatores	Sem Problema	76	0	
Circuitos (Disjuntores)	Sem Problema	16	0	
Tomadas	Sem Problema	26	0	
Medidor Geral	Sem Problema	0	0	
Medidores Individuais	Sem Problema	0	0	TODOS
Tomadas de rede		0	0	
Ar condicionado (Tomada específica)		0	0	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Ar condicionado (Aparelho)		0	0	
Pilares	Sem Problema	32		
Extintores (Água)		0	0	
Extintores (Pó Químico)	Sem Problema	13		
Extintores (CO2)		0	0	
Esquadrias		0	0	
Divisórias		0	0	
Vidros	Sem Problema	105	0	
Batedores de roda		0	0	
Forro de gesso		0	0	
Cobertura (Rufos)		0	0	
Cobertura (Telhas)	Sem Problema	0	0	
Cobertura (Calhas)	Com Problema	0	0	VAZAMENTO
Piso Plataforma	Sem Problema	0	0	
Piso Interno	Sem Problema	0	0	
Rodapés	Sem Problema	0	0	
Pastilhas	Sem Problema	0	0	
Revestimento Interno de Parede (Cerâmica)	Sem Problema	0	0	
Pintura Interna	Sem Problema	0	0	
Pintura Externa	Sem Problema	0	0	
Prevenção e combate a incêndio (Extintor)	Sem Problema	0	0	
Prevenção e combate a incêndio (Registro)	Sem Problema	0	0	
Prevenção e combate a incêndio (Mangueira)	Sem Problema	8	0	
Prevenção e combate a incêndio (Outros)		0	0	
Proteção contra descargas atmosféricas	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Calçada	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Meio fio	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Ônibus	Sem Problema	0	0	
Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box)	Sem Problema	0	0	
Acessibilidade (Rampas)	Sem Problema	0	0	
Acessibilidade (Piso Tátil)	Sem Problema	0	0	
Sinalização Vertical (Indicação de linhas)	Sem Problema	0	0	
Lixeiras	Sem Problema	0	0	
Estrutura metálica	Sem Problema	0	0	
Laje	Sem Problema	0	0	
Bancadas	Sem Problema	0	0	
Grades	Sem Problema	0	0	
Paraciclós	Sem Problema	0	0	
Armários e estantes	Sem Problema	8	0	
Portas	Sem Problema	0	0	
Container de lixo (área reservada)	Sem Problema	0	0	
Tampas para esgoto	Sem Problema	28	0	

RELATORIO SITUACIONAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOBRADINHO I

- Anexo 01 – TORNEIRAS



Há necessidade de substituição de duas torneiras.

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODoviÁRIOS				
RESPONSÁVEL TÉCNICO		MATRICULA	DATA	TERMINAL
Manoel Rafael Silva de Oliveira		277.811-4	23/06/2021	Terminal do Paranoá
SERVIÇOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS HIDRÁULICOS				
Vaso sanitário		0	0	
Vaso sanitário (Válvula de Descarga)	Sem Problema	5	0	
Lavatório		0	0	
Lavatório (Sifão)	Sem Problema	2	0	
Lavatório (Válvula)	Sem Problema	3	0	
Mictório		0	0	
Mictório (Válvula)	Sem Problema	2	0	
Caixa d'água	Sem Problema	1	0	
Caixa d'água (Tampa)	Sem Problema	3	3	Limpeza
Caixa d'água (Bóia)	Sem Problema	3	0	
Bomba d'água	Sem Problema	1	0	
Esgoto (Fossa/Sumidouro)		0	0	
Esgoto (Caixas)	Sem Problema	5	0	
Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução)	Sem Problema	6	0	
Águas pluviais (Substituição)	Sem Problema	1	0	
Águas pluviais (Vazamento)		0	0	
Águas pluviais (Outros)		0	0	
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais	Sem Problema			Falta Ligar
Torneiras Banheiro	Com Problema	5	5	Trocar
Torneiras Copa		0	0	
Torneiras Tanque		0	0	
Tanques		0	0	
Tanques (Válvula)		3	0	
Tanques (Sifão)		3	0	
Bebedouros	Com Problema	1	1	Defeito elétrico
Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede)		0	0	
SERVIÇOS ELÉTRICOS				
Lâmpadas	Com Problema	129	38	queimada
Reatores	Com Problema	129	13	não funcionam
Circuitos (Disjuntores)	Sem Problema	1	0	
Tomadas	Sem Problema	24	0	
Medidor Geral	Sem Problema	1	1	vidros quebrados
Medidores Individuais	Com Problema	8	0	Falta ligar
Tomadas de rede		0	0	
Ar condicionado (Tomada específica)		0	0	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA				
Ar condicionado (Aparelho)		0	0	
Pilares	Sem Problema	12	0	
Extintores (Água)	Sem Problema	2	0	
Extintores (Pó Químico)	Sem Problema	10	0	
Extintores (CO2)	Sem Problema	2	0	
Esquadrias	Sem Problema	10	0	
Divisórias		0	0	
Vidros	Sem Problema	105	2	Quebrados
Batedores de roda		0	0	
Forro de gesso		0	0	
Cobertura (Rufos)	Sem Problema	3	1	Quebrados
Cobertura (Telhas)	Sem Problema	1	0	
Cobertura (Calhas)	Sem Problema	1	0	
Piso Plataforma	Sem Problema	1	0	
Piso Interno	Sem Problema	1	0	
Rodapés	Sem Problema	1	0	
Pastilhas	Sem Problema	1	0	
Revestimento Interno de Parede (Cerâmica)		0	0	
Pintura Interna		0	0	
Pintura Externa	Com Problema	1	1	Precisa de reforma
Prevenção e combate a incêndio (Extintor)	Com Problema	12	10	vencidos
Prevenção e combate a incêndio (Registro)	Com Problema	12	10	
Prevenção e combate a incêndio (Mangueira)	Sem Problema	2	0	
Prevenção e combate a incêndio (Outros)		0	0	
Proteção contra descargas atmosféricas	Sem Problema	1	0	
Pavimentação - Calçada	Sem Problema	1	0	
Pavimentação - Meio fio	Sem Problema	1	0	
Pavimentação - Ônibus		0	0	
Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box)	Com Problema	0	0	Não possui pintura na faixa
Acessibilidade (Rampas)	Sem Problema	1	0	
Acessibilidade (Piso Tátil)	Com Problema	1	0,8	Precisa de reforma
Sinalização Vertical (Indicação de linhas)	Com Problema	0	0	Não possui pintura na faixa
Lixeiras	Sem Problema	3	0	
Estrutura metálica	Sem Problema	1	0	
Laje	Sem Problema	2	0	
Bancadas	Sem Problema	4	0	
Grades		0	0	
Paraciclós	Sem Problema	1	0	
Armários e estantes	Sem Problema	8	0	
Portas	Sem Problema	10	0	
Container de lixo (área reservada)	Sem Problema	1	0	
Tampas para esgoto	Sem Problema	6	0	

SEMOB

Relatório de fotos do Terminal Paranoá

QOADRO DE DISTRIBUIÇÃO CEB PARANOÁ



Esse é os nossos medidores individuais. Porem, foi montados mais não instalado.



Temos 12 Extintores. Porem só 2 que funcionam.



Essa é o quadro da nossa internet. Porem pertence a outra secretaria (SAUDE0)



Esse é o nosso sistema de prevenção de incêndio. Porém nunca foi usado, então precisa de manutenção.



Esse é o nosso medidor geral. Precisa de manutenção.



Essa é a nossa caixa d'água com bomba, porém, nunca foi usada pois não houve necessidade, mas precisa de uma manutenção .



Demonstrativo do formato da nossa iluminação.



Essa é uma das placas que identificam os Boxes embarque, e desembarque. precisa de uma reforma. Teve alteração nas linhas de Ônibus, mais não teve nas placas de sinalização dos BOXES.



Esse é o nosso bicicletário.



Esse é um dos nossos 12 pilares de sustentação do Terminal.



Esse é um dos nossos contêns fixos.



Esse é os nossos novos contêineres.



Esse é uma das nossas esquadrias de alumínio, e vidros.



Esse foi o nosso bebedouro, estava dando cheque por isso foi insolado. Precisa de reforma.



Esse é o nosso piso da plataforma do Terminal.



a' aguas pluviais, precisa de reformas.



Esse é uma parte de nossos Rufo. Falta uma manutenção.



Essa é a nosso caixa de disjuntor do nosso Terminal.



Esse é o nosso piso externo no estacionamento ou Baía dos ônibus.



Essas placas precisa ser colocadas o mais breve possível.

RELATÓRIO SITUACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
RESPONSÁVEL TÉCNICO		MATRICULA	DATA	TERMINAL
MANOEL RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA		277.811.4	02/07/2021	TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Vaso sanitário		0	0	
Vaso sanitário (Válvula de Descarga)	Sem Problema	10	2	Defeito na válvula
Lavatório	Sem Problema	12	4	Trocar torneiras
Lavatório (Sifão)	Sem Problema	4	0	
Lavatório (Válvula)	Sem Problema	8	8	Manutenção
Mictório	Sem Problema	2	0	
Mictório (Válvula)	Sem Problema	2	0	
Caixa d'água	Sem Problema	1	0	
Caixa d'água (Tampa)	Sem Problema	3	0	
Caixa d'água (Bóia)	Sem Problema	3	0	
Bomba d'água	Sem Problema	1	0	
Esgoto (Fossa/Sumidouro)		0	0	
Esgoto (Caixas)	Sem Problema	5	0	
Águas pluviais (Limpeza/Desobstrução)	Sem Problema	6	0	
Águas pluviais (Substituição)	Sem Problema	3	2	Reforma
Águas pluviais (Vazamento)		0	0	
Águas pluviais (Outros)		0	0	
Medidor Geral	Sem Problema	1	0	
Medidores Individuais	Sem Problema	5	1	Falta estalar
Torneiras Banheiro	Com Problema	10	5	Trocar
Torneiras Copa	Sem Problema	2	0	
Torneiras Tanque	Sem Problema	2	0	
Tanques	Sem Problema	2	0	
Tanques (Válvula)	Sem Problema	2	0	
Tanques (Sifão)	Sem Problema	0	0	
Bebedouros	Com Problema	0	0	Precisa de uma reforma
Ar condicionado (Drenagem Ligada a Rede)		0	0	
SERVIÇOS ELÉTRICOS	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Lâmpadas	Com Problema	84	52	queimada
Reatores	Com Problema	30	0	não funcionam
Circuitos (Disjuntores)	Sem Problema	7	0	
Tomadas	Sem Problema	24	0	
Medidor Geral	Com Problema	1	1	vidros quebrados
Medidores Individuais	Sem Problema	3	2	falta estalar
Tomadas de rede	Sem Problema	2	0	
Ar condicionado (Tomada específica)		0	0	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	SITUAÇÃO	QNT. EXISTENTE	QNT. COM DEFEITO	OBSERVAÇÕES
Ar condicionado (Aparelho)		0	0	
Pilares	Sem Problema	20	2	Reforma
Extintores (Água)		0	0	
Extintores (Pó Químico)	Sem Problema	6	0	
Extintores (CO2)	Sem Problema	2	0	
Esquadrias	Sem Problema	57	5	Quebrados
Divisórias		0	0	
Vidros	Sem Problema	57	4	Quebrados
Batedores de roda	Sem Problema	12	0	
Forro de gesso	Sem Problema	10	0	
Cobertura (Rufos)	Sem Problema	5	0	
Cobertura (Telhas)	Sem Problema	1	0	
Cobertura (Calhas)	Sem Problema	1	1	Limpeza
Piso Plataforma	Sem Problema	1	0	
Piso Interno	Sem Problema	8	0	
Rodapés	Sem Problema	0	0	
Pastilhas	Com Problema	20	20	Reforma
Revestimento Interno de Parede (Cerâmica)	Sem Problema	10	0	
Pintura Interna	Sem Problema	6	6	Reforma
Pintura Externa	Sem Problema	1	1	Reforma
Prevenção e combate a incêndio (Extintor)	Sem Problema	7	0	
Prevenção e combate a incêndio (Registro)	Sem Problema	7	0	
Prevenção e combate a incêndio (Mangueira)		0	0	
Prevenção e combate a incêndio (Outros)		0	0	
Proteção contra descargas atmosféricas	Sem Problema	1	1	
Pavimentação - Calçada	Sem Problema	1	0	
Pavimentação - Meio fio	Sem Problema	1	1	Reforma
Pavimentação - Ônibus	Sem Problema	1	0	
Pavimentação - Sinalização Horizontal (Pintura faixas, box)	Com Problema	1	1	Reforma
Acessibilidade (Rampas)	Sem Problema	1	0	
Acessibilidade (Piso Tátil)	Com Problema	1	1	Reforma
Sinalização Vertical (Indicação de linhas)	Com Problema	1	1	Reforma
Lixeiras	Sem Problema	5	2	Foi recolhidas
Estrutura metálica	Sem Problema	1	1	Limpeza
Laje	Sem Problema	1	0	
Bancadas	Sem Problema	6	0	
Grades		0	0	
Paraciclós	Sem Problema	1	0	
Armários e estantes	Sem Problema	7	0	
Portas	Com Problema	13	6	Reforma
Container de lixo (área reservada)	Sem Problema	1	0	
Tampas para esgoto				

SEMOB

Relatório de fotos Terminal de São Sebastião.



Esse é o nosso medidor Geral, e também medidores individuais. Porém só três que funcionam normalmente. Dois ainda estão desligados.



Essa é uma parte do nosso alambrado de cobertura que está corroído pela ferrugem e precisa de uma manutenção.



Essa era a nossa faixa de pedestre, precisa de uma manutenção.



Esses são os nossos batedores de pneus, precisa de uma manutenção.



Esse é o nossos cobertura Rufos, precisa de uma manutenção.



Essa é uma das portas externas que precisam de reformas.







12 unidade com defeitos.



Essas é uma parte dos nossos azulejos que estão precisando de uma reforma.



Esse é um banheiro para deficiente, está faltando os apoios de proteção.



Esse é um dos pilares de apoio de sustentação do terminal está corroído pela ferrugem.



Essa é uma valvula de descarga de um vaso , precisa de acabamentos.



Essa torneira está precisando de reparo,



Essas valvulas de esgoto ,estam prescisando de manutenção.



Portas de esquadrias precisando de reforma.



Esses nossos novo contêineres



Mais uma esquadrias precisando de reforma.



Esse é um dos nossos escoamento de águas pluviais , precisa de manutenção.

